

Portacarta di riserva, BA51VC152

Serie	Simara
Tipo	Portacarta di riserva
Richner-Nr.	01674421
Sanitas-Troesch N.	4133 663 501
Team N.	512863 501


Descrizione del prodotto

SIMARA Portacarta di riserva

Immagine del prodotto



Disegno tecnico



Istruzioni per la cura

Vedi sotto bodenschatz.ch/it-ch/service/pulizia-cura/

Ricambi e accessori

BA40IN840	Set di viti senza testa
BA51XX821	Flangia murale

